

Утверждаю

Исполнительный директор

В.И. Туксов

«15» июня 2022 года

### Акт обследования №3

ОСП «Черепановский райтоп»

«10» июня 2022г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель исполнительного директора по работе с ОСП

Перескоков С.А.

Члены комиссии:

Руководитель ОСП «Черепановский райтоп»

Баталов С.В.

ВРИО ведущего специалиста по первичному учету

Нестерова О.Л.

Обследовала Железнодорожный путь предназначенный для прохода вагонов поступающих в адрес ОСП «Черепановский райтоп» протяженностью 602 п/м ( инв № CNT001165) год ввода в эксплуатацию 1973. Границы пути: от стрелочного перевода №7 до упора и выявила неисправность:

1. Одиночная и кустовая гнилость шпалы
2. загрязнение балластного слоя
3. Требуется замена бруса на ж.д. полотне на возвышенном участке пути протяженностью 169 п/м предназначенного для разгрузки вагонов

По результатам обследования комиссия составила:

### Дефектный акт №3

(на объект с инвентарным № CNT001165)

Для восстановления работоспособности необходимо:

| № | Наименование     | Ед.изм | Количество | Примечания                     |
|---|------------------|--------|------------|--------------------------------|
| 1 | Шпала деревянная | шт     | 100        | Костыли, накладки от демонтажа |
| 2 | Щебень           | м3     | 5          | Фракция 20*40                  |
| 3 | Брус 18X18X220см | шт     | 100        | Костыли, накладки от демонтажа |

В случае не проведения ремонта существует угроза схода вагонов.

Подписи членов комиссии:

Перескоков С.А.

Баталов С.В.

Нестерова О.Л.