

Утверждаю
Исполнительный директор
В.И. Туксов
« 16 » июня 2022 г.

Акт обследования № 1

ОСП «Искитимский гортоп»

« 16 » июня 2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии-заместитель исполнительного директора Перескоков С.А.
Член комиссии-руководитель ОСП «Искитимский гортоп» Юркин Ю.В.
Член комиссии-ведущий специалист по первичному учету Черноморцева О.В.

Обследовала АБК и гараж стоянка для двух тракторов с инвентарным № 000000504 и выявила следующие неисправности:

1. Помещения АБК находятся в хорошем состоянии, имеются незначительное потрескивание и шелушение штукатурки требует обдирки, шпаклевки и покраски.

По результатам обследования комиссия составила:

Дефектный акт № 1

Для восстановления работоспособности необходима:

| Помещение АБК | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------|----------------|-------------------|
| № п/п | Наименование работ | Объем | Ед. изм. | Примечание |
| 1 | Обдирка дефектной штукатурки | 20 | м ² | Физ.лицо, ИП, ООО |
| 2 | Пропитка очищенного участка | 20 | м ² | |
| 3 | Шпаклевка подготовленного участка | 20 | м ² | |
| 4 | Покраска участка краской ПФ | 20 | м ² | |
| 5 | Приобретение материалов: | | | |
| | Пропитка | 3 | л | |
| | Шпаклевка | 10 | кг | |
| | Краска ПФ-115 | 3 | кг | |

2. Гараж стоянка находится в неудовлетворительном состоянии, требуется полная зачистка, а затем побелка стен и потолка, покраска панелей и въездных ворот.

Дефектный акт № 2

Для восстановления работоспособности необходима:

| Гараж стоянка | | | | |
|---------------|--|-------|----------------|-------------------|
| № п/п | Наименование работ | Объем | Ед. изм. | Примечание |
| 1 | Зачистка стен: $11,7 \times 5,75 \times 2 = 134,6 \text{ м}^2 + 5,6 \times 5,75 - 15 \text{ м}^2$ (ворота) $= 17,2 \text{ м}^2 + 5,6 \times 5,75 - 7,2 \text{ м}^2$ (окна) $= 25 \text{ м}^2$ и полка $11,7 \times 5,75 = 67,3 \text{ м}^2$ от копоти и пыли | 244,1 | м ² | Физ.лицо, ИП, ООО |
| 2 | Побелка стен водно-дисперсионной краской | 197,6 | м ² | |
| 3 | Покраска панелей стен $((11,7 \times 2) + 5,6 + 2 \times 1,5 = 46,5 \text{ м}^2)$ краской ПФ-115 | 46,5 | м ² | |
| 4 | Покраска ворот $(4,3 \times 3,5 \times 2 = 30,1 \text{ м}^2)$ краской ПФ-115 | 30,1 | м ² | |
| 5 | Приобретение материалов: | | | |
| | Водно-дисперсионная краска | | кг | |
| | Краска ПФ-115 | | кг | |


3. Помещение котельной находится в неудовлетворительном состоянии нуждается в полной побелке стен и потолка. Котельное оборудование в хорошем состоянии, шатровой котел нуждается в ревизии, для этого нужно вскрыть дымоходные колодцы и короб, очистить их от сажи и золы заложить обратно, замазать и побелить. Над двумя котлами необходимо установить дыма-улавливатели и вытяжной вентилятор через гофрированную трубу вывести наружу.


Дефектный акт № 3


Для восстановления работоспособности необходима:

| Помещение котельной | | | | |
|---------------------|---|-------|----------------|-------------------|
| № п/п | Наименование работ | Объем | Ед. изм. | Примечание |
| 1 | Зачистка стен: $7,5 \times 2,5 \times 4 - (\text{окна } 1,5 \text{ м}^2 \times 3 \text{ шт} - 4,5 \text{ м}^2) = 70,5 \text{ м}^2 + (7,5 \times 7,5) = 15 \text{ м}^2$ (потолок) и полка от копоти и пыли | 85,5 | м ² | Физ.лицо, ИП, ООО |
| 2 | Побелка стен и потолка водно-дисперсионной краской | 85,5 | м ² | |
| 3 | Покраска панелей стен $((11,7 \times 2) + 5,6 + 2 \times 1,5 = 46,5 \text{ м}^2)$ краской ПФ-115 | 46,5 | м ² | |
| 4 | Покраска ворот $(4,3 \times 3,5 \times 2 = 30,1 \text{ м}^2)$ краской ПФ-115 | 30,1 | м ² | |
| 5 | Оштукатуривание | 20 | м ² | |
| 6 | Приобретение материалов: | | | |
| | Водно-дисперсионная краска | 30,78 | кг | |
| | Краска ПФ-115 | 11,78 | кг | |
| | Штукатурка | 34 | кг | |
| | Вытяжной вентилятор (Вентс D125 37 дБ 280 м ³ /ч) (оконная установка) | 1 | шт | |
| | Гофрированная труба d 125 (прокладка по потолку) | 10 | м | |

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии-заместитель исполнительного директора  Перескоков С.А.

Член комиссии-руководитель ОСП «Искимский гортоп»  Юркин Ю.В.

Член комиссии-ведущий специалист по первичному учету  Черноморцева О.В.